

# 830 Laser Alignment Tool

## 安全须知

访问 [www.fluke.com](http://www.fluke.com) 以注册您的产品并获取更多信息。

**警告**表示可能对用户造成危险的状况和操作。

### 警告

为了防止眼部损伤或人身伤害：

- 请勿直视激光。请勿将激光直接对准人或动物或从反射面间接受射。
- 切勿使用光学工具（如双筒镜、望远镜、显微镜等）直视激光。光学工具可能会聚焦激光，从而伤害眼睛。
- 请仅按照相关说明使用产品，否则可能暴露于危险的激光照射中。
- 请勿拆开产品。激光束会危害眼睛。请仅通过认可的技术服务站点修复产品。

### 警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害：

- 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。
- 仔细阅读所有说明。
- 请严格按照说明使用产品，否则可能减弱产品提供的防护。
- 确保机器已挂牌上锁，维护时不会意外或有意启动。
- 请勿在具有爆炸性的气体或蒸汽附近使用本产品。
- 请仅使用产品随附的外接电源。

- 若产品工作异常，请勿使用。
- 仅使用指定的备件。
- 请由经过认可的技术人员维修产品。

## 符号

符号	说明
	重要信息。请参阅手册。
	警告。激光。
	符合澳洲的相关标准。
	符合欧盟和欧洲自由贸易联盟的要求。
	符合韩国相关 EMC 标准。
	符合相关的北美安全标准。
	本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别：根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，该产品被归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。请访问 Fluke 网站了解回收信息。

## 安全技术口指口

### 电池类型

830 Laser Alignment Tool ..... 锂聚合物 7.4 V 2.6 Ah

无线模块 ..... 2 节 AA 碱性电池 IEC LR6

工作温度 ..... -10 °C 至 +50 °C

工作海拔 ..... < 2000 米

## 有限保证和责任限制

Fluke 公司保证本产品从购买之日起两年内，其材料和工艺将无任何缺陷。本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意外、疏忽、误用、变更、污染或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。经销商无权以 Fluke 的名义提供其它任何保证。保证期间，如果有维修上的需要，请先联系离您最近的 Fluke 授权服务中心获取返修授权信息，然后将损坏的产品（附上故障说明）送到该中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。Fluke 不对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands